

CRÉER UN CONTRÔLE DES DOSEURS D'ADJUVANTS

Pour créer un contrôle des doseurs d'adjuvants vous devez aller dans le menu "CONTRÔLE PRODUCTION" (1) => "TABLEAU DE BORD" (2) :

The screenshot shows the BRG-LAB software interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: TABLEAU DE BORD, MES ESSAIS, ECHANTILLONS, CONTRÔLE IN-SITU, SONDAGES, ETUDE DE FORMULATION, BASE DE DONNÉES, MATÉRIAUX, GESTION, BILANS, RAPPORTS D'ESSAIS, DOCUMENTS QUALITÉ, and **CONTRÔLE PRODUCTION** (1). The main area is titled "Contrôle de production" and contains a "Plan Qualité Usine" section with buttons for "VOIR LE PLAN" and "CONFIGURATION DES TÂCHES". Below this is another "Contrôle de production" section with a button for "TABLEAU DE BORD" (2). To the right, a table displays a list of production items, all with the status "RÉCEPTIONNÉ".

Etat	Matériau	Fin programme
RÉCEPTIONNÉ	SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI : CARRIERE CARIACOU : 6/20 C	
RÉCEPTIONNÉ	SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI : CARRIERE CARIACOU : 2/6 C	
RÉCEPTIONNÉ	SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI : CARRIERE CARIACOU : 0/2 C	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C30/S3-20 - BPS C30/37 0/20 XS1, XS2, XA1 S3 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C250CRE4% - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S3 SPHRE Fibré Coloré	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20 - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	LABORATOIRE : 6-C25/S4-22.4 - BPS C25/30 0/22.4 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20F - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20F - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20F - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20 - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20 - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	LABORATOIRE : 6-C25/S4 MAPEI - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE RETE	
RÉCEPTIONNÉ	NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 : 001-C25/S4-20 - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE	
RÉCEPTIONNÉ	LABORATOIRE : 6-C25/S4 MAPEI - BPS C25/30 0/20 XC3, XC4 S4 SPHRE RETE	

Sélectionnez votre centrale (3) :

The screenshot shows the BRG-LAB software interface with the "CONTRÔLE PRODUCTION" menu item selected. The main area displays a list of production items. The first item is "NORD OUEST BÉTON" with 0 materials controlled, 0 tasks, and 0 test tubes. The second item is "NORD OUEST BÉTON : CENTRALE 1" (3) with 2 materials controlled, 0 tasks, and 0 test tubes. The third item is "NORD OUEST BÉTON : CENTRALE 2" with 0 materials controlled, 0 tasks, and 0 test tubes. The fourth item is "PREFANOR" with 2 materials controlled, 0 tasks, and 0 test tubes.

Puis cliquez sur le nom de la centrale (4) => "NOUVEAU" (5) :

BRG-LAB Contrôle de production

THIOU Christophe

RETOUR

NOUVEAU (5) Contrôle contient [] FILTRER

N° Contrôle Date de production

NORD OUEST BETON : CENTRALE 1 (4)

Matériaux contrôlés

- PRODUCTION DE BÉTON
- 0/2 N SABLE
- 6/20 C

Renseignez les informations sur le contrôle de la centrale (date, heure, BL, ...) (6)
 => bouton "SUIVANT" (7) :

BRG-LAB Contrôle de production

THIOU Christophe

RETOUR

ANNULER

SUIVANT (7)

NORD OUEST BETON : CENTRALE 1

Matériaux contrôlés

- PRODUCTION DE BÉTON
- 0/2 N SABLE
- 6/20 C

Création d'un contrôle de la centrale à béton

Date du contrôle 09/09/2021 (6)

Heure du contrôle 09:53

Bon livraison

Ajouter des champs supplémentaires

Informations privées

Informations publiques

Portfolio

Cliquez sur le petit symbole "+" (8) => sélectionnez l'essai "Vérification des doseurs d'adjuvant" (9) => puis "VALIDER" (10) :

- THIOU Christophe
- TABLEAU DE BORD
- MES ESSAIS
- ECHANTILLONS
- CONTRÔLE IN-SITU
- SONDAGES
- ETUDE DE FORMULATION
- BASE DE DONNÉES
- MATÉRIAUX
- GESTION
- BILANS
- RAPPORTS D'ESSAIS
- DOCUMENTS QUALITÉ
- CONTROLE PRODUCTION

RETOUR

PRÉCÉDENT

(8) Programme d'essai p

NORD OUEST BETON - CENTRALE 1

Matériaux contrôlés

PRODUCTION DE BÉTON

D/2 N SABLE

6/20 C

Ajout de normes

Filtre Désignation ou numéro de norme contient... **FILTRE**

Désignation	Norme
<input type="checkbox"/> Vérification de la sonde hygrométrique	M.O.
<input checked="" type="checkbox"/> Vérification des doseurs d'adjuvant	M.O. (9)

ANNULER **VALIDER** (10)

FIN