Procédure de création d'une contrainte sur une formule d'enrobé

Pour créer une contrainte sur une formule d'enrobé vous devez aller dans le menu "MATÉRIAUX" (1) => "Enrobé" (2) => "STATISTIQUES ET SYNTHÈSES" (3) :



Sélectionnez ensuite la formule souhaitée dans la liste des postes d'enrobages (1) et cliquer sur le bouton "NOUVEAU" (2). Puis choisissez le type de statistiques que vous souhaitez (3) créer puis cliquez sur le bouton "SÉLECTIONNER" (4) :

2



Matériau	NOUVEAU	EDITER	Sélection du type de statistique
Modèle de contrainte CORRÈZE ENROBÉS DEVAUD TP BBSG 0/14 THIVIERS/ DUSSAC - BBSG 0/14 THIVIERS/ DUSSAC - BBSG 0/14 THIVIERS/ DUSSAC - G B 0/14 DUSSAC - GB 0/14 Thiviers / Dussac		Désignation	Type d'analyse CONTRÔLE DE FABRICATION D'ENROBÉ (ACQUÉREUR) 3 CONTRÔLE DE PRODUCTION D'ENROBÉ SELON NF P98-150-1 (PRODUCTEUR) STATISTIQUES D'YNAMIQUES STATISTIQUES D'YNAMIQUES SÉLECTIONNER

Vous devez ensuite renseigner la désignation de votre contrainte (1) et procéder à la construction normative à l'aide des boutons "AJOUTER UN TAMIS" (2) et "AJOUTER UN ESSAI" (3) :

Contrô	le de	produ	ction	d'enro	bé (P	roduc	cteur)								
Materiau		F007 - EB 10 R	oul 35/50 20%	AER - BBSG 0/	10 Classe 3 - Sl	JPER POSTE									
Laboratoire		CBAO				✓	Les conformités	s de moyennes	s sont réalisés à	à partir de 4 val	eurs				
Désignation de la	a contrainte	2020 - AREA - I	Echangeur 7 1	I											
Appellation contr	ppellation contrôlée 🛛 🖉 Automatique Non conforme														
	ON NORMATIVE	GR/	APHIQUE 2		QUE 3 🗸	PORTFOLIO									
Colonne UNE	7050-3, 7050	✓ AJOU [*]	TER UN TAMIS	A	JOUTER UN ESS	SAI	SUPPRIMER	RAZ	MODÈLE						
Sigle	0.063 +	0.125 +	0.25 +	0.5 +	1 +	2 +	4 +	6.3 +	8 +	10 +	12.5 +	14 +	16 +	20 +	S +
Classement	NC	С	С	С	С	NC	с	NC	С	С	С	С	С	С	С
Seuil max.															
Vss (Norme)	7,3					44		63							5,45
Réf.	6,5	12	18	20	25	42	45	60	74	91	99	100	100	100	5,2
Vsi (Norme)	5,7					40		57							4,95
Seuil min.															
Vss	7.3	0	0	0	0	44	0	63	0	0	0	0	0	0	5.45
Courbe de	6.5	12	18	20	25	42	45	60	74	91	99	100	100	100	5.2
Vsi	5.7	0	0	0	0	40	0	57	0	0	0	0	0	0	4.95
Nbr. val	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
Maxi	12.4	16	20	27	35	47	63	77	86	95	100	100	100	100	5.83
Moy.	8.6	11	13.7	18	23.3	30.7	41.3	54.7	71.7	87.7	96.3	98.7	100	100	5.1
Mini	6.1	8	9	11	14	17	22	35	63	75	91	96	100	100	4.09
sf	3.35	4.36	5.69	8.19	10.69	15.18	20.6	21.13	12.5	11.02	4.73	2.31	0	0	0.9
Conformité	NC	с	С	С	С	NC	С	NC	с	С	с	С	С	с	С

Pour appliquer des filtres de recherche (plage de date, échantillons, laboratoires, types d'essai, formules, clients, affaires, chantier, partie etc...) cliquez sur le bouton "MODIFIER DATES" situé dans le menu (1) :



Il existe 2 grands types de filtres, la "SELECTION PAR PLAGE DE DATE" (A) et la "SELECTION PAR ECHANTILLON" (B).

Contrôle de production d'enrobé (Producteur)

ANNULER	APPLIQUER LE FILTRE 1	 SELECTION PAR PLAGE DE DATE 	SELECTION PAR ECH	IANTILLON				
		А	В	в				
élection de la plage de	e date							
	✓ Séle	ctionner tous les enregistrements (Pas de sélec	tion de date)					
ate de début 20xx				Date	e de fin 2021			
Aucune				Sélectionner	la date fin			
Sélection d'une date	09/09/2020			09/03/2021				
Sélection d'un délai	6 derniers mois 🔹 🗸							
aboratoire(s) CBAO,	LABO GUILLAUME M.	Etat des essais						
pérateur de prélèvemer	t	Terminé	✓ Validé					
pérateur d'essai		 Contrôle de production 	Aucun		~			
ient		× .						
taire					Sélectionne			
nantier								
artie			Client					
Formule F00	07 - EB 10 Roul 35/50 20%AER - BBSG	0/10 Classe 3 : SUPER POSTE	5	ÉLECTIONNER				

Il vous faut enfin renseigner les filtres que vous souhaitez et valider à l'aide du bouton "APPLIQUER LE FILTRE" (1).

Contrôle de production d'enrobé (Producteur)

ANNULER	ANNULER APPLIQUER LE FILTRE 1 SÉLECTION PAR PLAGE DE DATE					HANTILLON					
Texte affiché pour la plage de sélection du 08/01/2020 au 08/			/07/2020	A Contraction of the second seco	B GÉNÉRER						
TOUS AUCUN											
Numéro d'échant	illon 🔻	Date de réception	≎ Etat ▼	≎ Affaire ▼	≎ N° Dossier ¥	≎ Chantier ▼	≎ Partie v	≎ Client ▼	\$\° Prélèverner∎	≎ Date prélèvement <	 Opérateur prélèvement
E2021-0016		14/01/2021 00:00	Réceptionné	GLOBAL	020-E-0194	DIRECTION DES		DIRECTION DES	P2021-0013	14/01/2021 00:0	tech1
E2021-0014		12/01/2021 10:15	Réceptionné	GLOBAL		D656 NÉRAC REI		DIRECTION DES	P2021-0012	12/01/2021 07:0	tech1
E2020-0201		09/11/2020 10:00	Réceptionné	GLOBAL	L0258-257-124	ÉCHANGEUR 7		AREA : SERVICE	P2020-0198	07/11/2020 10:0	tech1
E2020-0196		13/10/2020 00:00	Réceptionné	GLOBAL	2020/001	TEST		TEST	P2020-0195	13/10/2020 11:0	admin
E2020-0200		12/10/2020 10:10	Réceptionné	GLOBAL	2020/001	TEST		TEST	P2020-0013	21/07/2020 22:0	admin
E2020-0197		12/10/2020 10:10	Réceptionné	GLOBAL	2020/001	TEST		TEST	P2020-0196	12/10/2020 00:0	tech1
E2020-0020		21/07/2020 00:00	Réceptionné	GLOBAL	L0258-257-124	ÉCHANGEUR 7		AREA : SERVICE	P2020-0014	21/07/2020 23:0	admin
E2020-0019		21/07/2020 00:00	Réceptionné	GLOBAL	L0258-257-124	ÉCHANGEUR 7		AREA : SERVICE	P2020-0013	21/07/2020 22:0	admin
E2020-0018		21/07/2020 00:00	Réceptionné	GLOBAL	L0258-257-124	ÉCHANGEUR 7		AREA : SERVICE	P2020-0012	21/07/2020 23:0	admin
E2020-0014		21/07/2020 00:00	Réceptionné	GLOBAL	L0258-257-124	ÉCHANGEUR 7		AREA : SERVICE	P2020-0008	21/07/2020 20:0	admin

La ligne "Nbr. val" (1) vous indique le nombre d'échantillons trouvés suivant les filtres que vous avez appliqués. Vous pouvez enfin voir la conformité de chaque colonne sur la dernière ligne du tableau (2).

Contrôle de production d'enrobé (Producteur)

Matériau		F007 - EB 10 Roul 35/50 20%AER - BBSG 0/10 Classe 3 - SUPER POSTE														
Laboratoire		CBAO 🛛 CBAO CBAO CBAO Conformités de moyennes sont réalisés à partir de 4 valeurs														
Désignation de la co	ontrainte	2020 - AREA - E	changeur 7													
Appellation contrôle	ée	Automatique Non conforme														
	NORMATIVE	GR/	PHIQUE		QUE 🗸	V PORTFOLIO										
Colonne UNE 70	150-3, 7050		ER UN TAMIS	A	JOUTER UN ESSA	u	SUPPRIMER	RAZ	MODÈLE							
Sigle	0.063 +	0.125 +	0.25 +	0.5 +	1 +	2 +	4 +	6.3 +	8 +	10 +	12.5 +	14 +	16 +	20 +	\$ +	
Classement	NC	с	с	С	с	NC	с	NC	с	с	С	с	С	С	С	i i
Seuil max.																-
Vss (Norme)	7,3					44		63							5,45	
Réf.	6,5	12	18	20	25	42	45	60	74	91	99	100	100	100	5,2	
Vsi (Norme)	5,7					40		57							4,95	
Seuil min.																
Vss	7.3	0	0	0	0	44	0	63	0	0	0	0	0	0	5.45	
Courbe de	6.5	12	18	20	25	42	45	60	74	91	99	100	100	100	5.2	
Vsi	5.7	0				40		57	0		0	0		0	4.95	
Nbr. val		3						3	3		3	3		3	3	1
Maxi	12.4	16	20	27	35	47	63	77	86	95	100	100	100	100	5.83	[
Moy.		11	13.7	18	23.3		41.3	54.7	71.7	87.7	96.3	98.7	100	100	5.1	
Mini	6.1	8	9	11	14	17	22	35	63	75	91	96	100	100	4.09	
sf	3.35	4.36	5.69	8.19	10.69	15.18	20.6	21.13	12.5	11.02	4.73	2.31	0	0	0.9	
Conformité	NC	С	С	С	С	NC	С	NC	С	С	С	С	С	С	С	2